

Relatório fotográfico para uso do CONVENIENTE
Operações de Repasse - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

1 IDENTIFICAÇÃO

CONTRATO 1.074.508-39/2020	Nº SICONV (Convênio) 908584/2020	TOMADOR PM CAICÓ	Data visita técnica
Empreendimento (nome/apelido) RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		Localidade/Endereço ZONA URBANA	
Objeto do CONTRATO (INCLUINDO O NOME DAS RUAS) RECAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A ZONA URBANA AO PERÍMETRO IRRIGADO DE CAICÓ/RN.			

2 ADEQUAÇÃO AO LOCAL DE INTERVENÇÃO

2.1	Foi utilizada a planta de localização da intervenção que está presente na Plataforma+Brasil?.....	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
2.2	A área de intervenção apresenta infraestrutura básica necessária à implementação do empreendimento (pavimentação, drenagem, abast. de água, esg. sanit., energia elet., ilum. publ., coleta resíduos)?	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
2.3	A área de intervenção apresenta serviços necessários (acessos, meios de transporte, equipamentos comunitários) à implementação do empreendimento?	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
2.4	A área a ser beneficiada é apropriada, sem indícios de riscos ambientais e restrições físicas (aspectos relativos à topografia, acidentes geográficos, contaminação do solo e/ou água subterrânea, redução da durabilidade e/ou estabilidade do empreendimento)?	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
2.5	Existe algum aspecto visual que pode gerar impacto no aumento de custos?.....	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/>
2.6	A solução de drenagem proposta em projeto em comparação a área, é visualmente adequada?.....	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
		NÃO SE APLICA			
2.7	As Ruas vistoriadas SÃO LIVRES de barreiras arquitetônicas que possam impactar na funcionalidade do projeto? Em especial para existência de POSTES, ÁRVORES e/OU CALÇADAS executadas no alinhamento das calçadas projetadas?.....	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
		NÃO SE APLICA			

(PREENCHER O ÍTEM 2.7 PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO)

Comentários

--

DATA E ASSINATURA

CAICÓ/RN, 09/03/2021

Local e data

Profissional responsável

Nome: THAMIRES DANTAS DE OLIVEIRA GOI

CREA/CAU: 211.825.494-6

Relatório fotográfico/GPS
Operações de Repasse - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

1 IDENTIFICAÇÃO

Nº SIAPF / SIIGF 1.074.508-39/2020	Nº SICONV (Convênio) 908584/2020	GIGOV GIGOV/NA	Data visita técnica 00/01/1900
Empreendimento (nome/apelido) RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		Localidade/Endereço ZONA URBANA	

2 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Latitude (N/S) 9283921.92m S	Longitude (E/W) 708474.54m E	Ponto de tomada Trecho do perímetro irrigado



TRECHO DA ESTRADA VICINAL, QUE FAZ
LIGAÇÃO AO PERÍMETRO IRRIGADO



TRECHO DA ESTRADA VICINAL, QUE FAZ
LIGAÇÃO AO PERÍMETRO IRRIGADO



TRECHO DA ESTRADA VICINAL, QUE FAZ
LIGAÇÃO AO PERÍMETRO IRRIGADO



TRECHO DA ESTRADA VICINAL, QUE FAZ
LIGAÇÃO AO PERÍMETRO IRRIGADO

3 DATA E ASSINATURA

CAICÓ/RN, 09/03/2021

Local e data

Profissional responsável

Nome: THAMIRES DANTAS DE OLIVEIRA G

CREA/CAU: 211.825.494-6