

Relatório fotográfico para uso do CONVENIENTE  
Operações de Repasse - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

1 IDENTIFICAÇÃO

|  |                                     |                                    |                     |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| CONTRATO<br>1.065.405-37/2019  | Nº SICONV (Convênio)<br>884537/2019 | TOMADOR<br>PM CAICÓ                | Data visita técnica |
| Empreendimento (nome/apelido)<br>PRAÇA DE NOVA DESCOBERTA  |                                     | Localidade/Endereço<br>ZONA URBANA |                     |
| Objeto do CONTRATO (INCLUINDO O NOME DAS RUAS)<br>CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO NOVA DESCOBERTA, NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN. |                                     |                                    |                     |

2 ADEQUAÇÃO AO LOCAL DE INTERVENÇÃO

|     |  |     |                                     |               |                                     |
|-----|--|-----|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2.1 | Foi utilizada a planta de localização da intervenção que está presente na Plataforma+Brasil?.....  | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO           | <input type="checkbox"/>            |
| 2.2 | A área de intervenção apresenta infraestrutura básica necessária à implementação do empreendimento (pavimentação, drenagem, abast. de água, esg. sanit., energia elet., ilum. publ., coleta resíduos)? .....   | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO           | <input type="checkbox"/>            |
| 2.3 | A área de intervenção apresenta serviços necessários (acessos, meios de transporte, equipamentos comunitários) à implementação do empreendimento? .....  | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO           | <input type="checkbox"/>            |
| 2.4 | A área a ser beneficiada é apropriada, sem indícios de riscos ambientais e restrições físicas (aspectos relativos à topografia, acidentes geográficos, contaminação do solo e/ou água subterrânea, redução da durabilidade e/ou estabilidade do empreendimento)? ..... | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO           | <input type="checkbox"/>            |
| 2.5 | Existe algum aspecto visual que pode gerar impacto no aumento de custos?.....  | SIM | <input type="checkbox"/>            | NÃO           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.6 | A solução de drenagem proposta em projeto em comparação a área, é visualmente adequada?.....   | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO           | <input type="checkbox"/>            |
|     |  |     |                                     | NÃO SE APLICA | <input type="checkbox"/>            |
| 2.7 | As Ruas vistoriadas SÃO LIVRES de barreiras arquitetônicas que possam impactar na funcionalidade do projeto? Em especial para existência de POSTES, ÁRVORES e/OU CALÇADAS executadas no alinhamento das calçadas projetadas?.....                                      | SIM | <input type="checkbox"/>            | NÃO           | <input type="checkbox"/>            |
|     | (PREENCHER O ITEM 2.7 PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO)  |     |                                     | NÃO SE APLICA | <input checked="" type="checkbox"/> |

Comentários

|  |
|--|
|  |
|--|

DATA E ASSINATURA

CAICÓ/RN, 09/03/2021

Local e data

Profissional responsável

Nome: THAMIRES DANTAS DE OLIVEIRA GOI

CREA/CAU: 211.825.494-6

**Relatório fotográfico/GPS**  
Operações de Repasse - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

**1 IDENTIFICAÇÃO**

|  |                                     |                                    |                                   |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Nº SIAPF / SIIGF<br>1.065.405-37/2019                            | Nº SICONV (Convênio)<br>884537/2019 | GIGOV<br>GIGOV/NA                  | Data visita técnica<br>00/01/1900 |
| Empreendimento (nome/apelido)<br>PRAÇA NO BAIRRO NOVA DESCOBERTA |                                     | Localidade/Endereço<br>ZONA URBANA |                                   |

**2 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

|                                |                                  |   |
|--------------------------------|----------------------------------|---|
| Latitude (N/S)<br>711941.42 mE | Longitude (E/W)<br>9284356.15 mS | Ponto de tomada<br>Localização da Praça |
|                                |                                  |   |



VISTA GERAL DO TERRENO ONDE SERÁ  
A PRAÇA NO BAIRRO NOVA DESCOBERTA



VISTA GERAL DO TERRENO ONDE SERÁ  
A PRAÇA NO BAIRRO NOVA DESCOBERTA



VISTA GERAL DO TERRENO ONDE SERÁ  
A PRAÇA NO BAIRRO NOVA DESCOBERTA



VISTA GERAL DO TERRENO ONDE SERÁ  
A PRAÇA NO BAIRRO NOVA DESCOBERTA

**3 DATA E ASSINATURA**

CAICÓ/RN, 09/03/2021

Local e data

Profissional responsável

Nome: THAMIRES DANTAS DE OLIVEIRA G

CREA/CAU: 211.825.494-6